
21706

Teileliste/Parts list			
A: 1x	B: 4x	C: 8x	D: 8x

1.




DE

Schraubenmuttern lösen, dann die Gewindestangen der Beine in die gekennzeichneten Positionen einführen und mit den Schraubenmuttern befestigen.


ΕN

Loosen the screw nuts, then insert the threaded rods of the legs into the marked positions and fasten them with the screw nuts.

2.



3.



4.

